



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 1/4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 10BBM/3CIA PREV E VIST/CMT/SUBCMT		MUNICÍPIO DIVINOPOLIS	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 10BBM/1CIA/1PEL			
DATA DO REGISTRO 10/09/2021 13:13	DESTINATÁRIO 10BBM/3CIA PREV E VIST/CMT/SUBCMT		
<b>ORIGEM DA COMUNICAÇÃO</b>			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA DEPAROU COM A OCORRENCIA (INICIATIVA)		DATA DA COMUNICAÇÃO 10/09/2021	HORA DA COMUNICAÇÃO 13:11
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
<b>DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE</b>			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL P01001 - VISTORIA DE FISCALIZACAO			
DATA/HORA DO FATO 10/09/2021 13:11	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 10/09/2021 13:21	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 10/09/2021 15:49	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 10/09/2021 17:47
LOCAL (AV., RUA, ETC) PRACA DOM CRISTIANO			
NÚMERO 296	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA VILA SANTO ANDRE CEP 35500-004
MUNICÍPIO DIVINOPOLIS	UF MG	PAÍS BRASIL	
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX	LATITUDE -20° 8' 16,7"	LONGITUDE -44° 53' 1,54"	
TIPO VIA XXXX			
LOCALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA PERIMETRO URBANO		ESTRADAS/RODOVIAS PAVIMENTADA	
<b>VISTORIA DE PSCIP 1</b>			
PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)			
NÚMERO DO PROJETO PT1901/2013	DATA DA CONCESSÃO DO AVCB 2017-10-18 00:00:00.0	DATA DE VALIDADE DO AVCB 2022-07-21 00:00:00.0	
RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRO CAMPOS			
NOME FANTASIA XXXX			
CNPJ/CPF 23772585000163			
OCUPAÇÃO / DIVISÃO / EXEMPLO REPARTIÇÕES PÚBLICAS E LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS. / EDIFICAÇÃO DO JUDICIÁRIO HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR / EDIFÍCIO DE APARTAMENTO			
ALTURA XXXX	CLASSIFICACAO QUANTO A ALTURA XXXX	CLASSIFICACAO SEGUNDO A ITO21 XXXX	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ALTO RISCO
NÚMERO DE PAVIMENTOS 16	ÁREA (M²) 9752.87	LOTE XXXX	QUARTEIRÃO XXXX
OBSERVAÇÕES XXXX			
RESULTADO DA AÇÃO DE VISTORIA ADVERTÊNCIA ESCRITA			
ÁREA NOTIFICADA (m²) 667.82			
<b>ITENS DE IRREGULARIDADES</b>			
PAVIMENTO - TERREO			
PROCESSO DE SEGURANÇA E CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)			
- ERROS OU FALHAS EM RELAÇÃO AO PROJETO: FORAM VERIFICADAS ALTERAÇÕES NO LAYOUT: (FECHAMENTO DO "MUSUB" E DIVISÓRIAS NOS MEZANINOS; - ARQUIVO JUDICIAL 2 - FECHAMENTO EM FRENTE AO GABINETE DO JUIZ TITULAR E JUIZ TITULAR DA 2ª VARA; - OUTROS: - NÃO HAVIA MEDIDAS PREVENTIVAS INSTALADAS NA ÁREA "REFRIGERAÇÃO"; SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES - ACESSOS: -HÁ UM PORTÃO INSTALADO NA ESCADA TRIPLA DE ACESSO AO 2º PAVIMENTO. OBSERVAR ITEM 5.7.3.4 DA IT08; - ESCADA DE ACESSO AO ARQUIVO SE ENCONTRA OBSTRUÍDA; - NO MEZANINO HÁ ACESSOS COM ALTURA INFERIOR AO ESPECIFICADO NA ALÍNEA "D" DO ITEM 5.5.1.1 DA IT08			

DIGITADOR: BML323781

GERADO POR: PORTAL  
07/06/2022 12:37

Este documento foi impresso pelo Portal do SIDS em 07/06/2022 12:37. Para confirmar a autenticidade desse documento, acesse o site [www.sids.mg.gov.br](http://www.sids.mg.gov.br), seção "Conferir Autenticidade" e informe o código de verificação

L72VF-MA9UG-39MJ4



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 2/4

## SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO: - FALTAM SINALIZAÇÃO E1 E E2;
- SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: - FALTA PLACA S12 NA SAÍDA DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL

## SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO

- INSTALAÇÃO: - OS TRIPÉS DOS EXTINTORES DEVEM ESTAR AFIXADOS AO SOLO, CONFORME ALINEA "A" DO ITEM 5.2.2.4 DA IT16;

- EXTINTORES DA CENTRAL DE GLP INSTALADOS EM DESACORDO COM A ALINEA "B" DO ITEM 5.2.1 DA IT16;

## SISTEMAS DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

- RECALQUE: - O HIDRANTE DE RECALQUE NÃO POSSUÍA O ENGATE TIPO RÁPIDO, EM DESACORDO COM O ITEM 5.3.1 DA IT17;

## QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

## ENVOLVIDO 1

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO OUTROS	TIPO DE PESSOA FISICA	
NOME COMPLETO JULIO CALDAS DE MELO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 31/03/1965	NATURALIDADE / UF BRASILIA / DF	
IDADE APARENTE 56	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - IGNORADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO		
CUTIS IGNORADA	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX		
MÃE NAIR CALDAS DE MELO			
PAI JULIO PEREIRA DE MELO			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 3219653	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX
ESCOLARIDADE OUTROS - ESCOLARIDADE			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) AVENIDA VINTE E UM DE ABRIL	NÚMERO 1154	KM XXXXX	COMPLEMENTO APT 402
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO DIVINOPOLIS		UF MG
PAÍS BRASIL	CEP 35500-010	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (37)998-716-673	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX	MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL INFORMAÇÃO DESCONHECIDA		

## HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

POR INICIATIVA, REALIZAMOS VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO CITADO NESTE REDS, A FIM DE VERIFICARMOS O CUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 14.130/2001, DO DECRETO ESTADUAL Nº 47.998/2020 E DAS NORMAS E INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CBMMG, TODAS AFETAS À SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E P NICO EM MINAS GERAIS.

NO ATO DA VISTORIA, VERIFICAMOS QUE O LOCAL SE ENQUADRA NO NÍVEL DE RISCO II, POSSUINDO O AUTO DE VISTORIA DO CBMMG (AVCB) Nº 091245, VÁLIDO ATÉ 21/07/2022.

AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONSTANTES NO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E P NICO (PSCIP) NÃO ESTAVAM DEVIDAMENTE DISPONÍVEIS (CAMPO ITENS DE IRREGULARIDADES).

A SITUAÇÃO VERIFICADA ENQUADRA-SE COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, PREVISTA NO(S) INCISO(S) I / II / III, CONCOMITANTEMENTE COM O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 14 DO DECRETO ESTADUAL Nº 47.998/2020.

SENDO ASSIM, A EDIFICAÇÃO ESTÁ IRREGULAR PERANTE AS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E P NICO DE MINAS GERAIS, PELO QUE, FICA LAVRADO O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.

## OBSERVAÇÕES:

## RECURSO:

A) O PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO PODERÁ INTERPOR RECURSO CONTRA ESTA AUTUAÇÃO, ENDEREÇADO AO COMANDO DO 10º BBM, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SENDO QUE A INOBSERVANCIA DESTA PRAZO ACARRETERÁ A PERDA DO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 3/4

## HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

DIREITO DE RECORRER (ARTS. 18 E 20 DO DECRETO ESTADUAL Nº 47.998/2020);

B) PARA PROTOCOLO DO RECURSO, BASTA LEVAR A DOCUMENTAÇÃO À SEDE DO 10º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, LOCALIZADA NA AV. JK, 2122, BOM PASTOR, DIVINÓPOLIS, OU ENCAMINHAR ATRAVÉS DO E-MAIL 10BBM.CIAPV@BOMBEIROS.MG.GOV.BR;

C) A DOCUMENTAÇÃO DE RECURSO DEVE CONTER, ASSINADO, O FORMULÁRIO "E.1.4 RECONSIDERAÇÃO DE ATO E REQUERIMENTO EM GRAU DE RECURSO", CUJO MODELO ENCONTRA-SE NA INSTRUÇÃO TÉCNICA DO CBMMG Nº 03 (IT-03 2ª ED.), DISPONÍVEL EM WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR.

- ORIENTAÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO:

A) DEVERÁ SER PROVIDENCIADO NOVO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB), POR MEIO DA ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E P NICO (PSCIP) E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA, CONFORME PROJETADAS;

B) PARA A ATUALIZAÇÃO DO PSCIP, PODERÁ SER CONTRATADO ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO, CADASTRADO NO RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL;

C) A LISTA DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS CADASTRADOS PARA COMERCIALIZAR, INSTALAR, E MANUTENIR MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E P NICO ESTÁ DISPONÍVEL EM WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR/CONSULTAPEE.

## VIATURAS

## VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL	ÓRGÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO AUTOMOVEL DE SERVICIO -				
PLACA HMG3369	PREFIXO / ÓRGÃO BM	REGISTRO GERAL 00204	PREFIXO PADRÃO XXXX	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX

## MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

## MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1323781	CARGO 3 SARGENTO
NOME COMPLETO BRUNO ARANTES DOS SANTOS		
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		NR. VIATURA 1
UNIDADE 10BBM/3CIA PREV E VIST/VISTORIA		Hipotecado? NÃO

## MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRICULA 1636505	CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE
NOME COMPLETO LIVIA MARIA NEPOMUCENO L LIMA		
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		NR. VIATURA 1
UNIDADE 10BBM/3CIA PREV E VIST/VISTORIA		Hipotecado? NÃO

## DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE 10BBM/3CIA PREV E VIST/VISTORIA	
MATRICULA 1323781	NOME COMPLETO BRUNO ARANTES DOS SANTOS
CARGO 3 SARGENTO	
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	
ASSINATURA:	

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL  
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

## DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2021-043792430-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA XXXX	HORA XXXX	MATRICULA XXXX	NOME XXXX
CARGO XXXX			

DIGITADOR: BML323781

GERADO POR: PORTAL  
07/06/2022 12:37

Este documento foi impresso pelo Portal do SIDS em 07/06/2022 12:37. Para confirmar a autenticidade desse documento, acesse o site [www.sids.mg.gov.br](http://www.sids.mg.gov.br), seção "Conferir Autenticidade" e informe o código de verificação

L72VF-MA9UG-39MJ4



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 4/4

ÓRGÃO/UF CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MG	
UNIDADE 10BBM/3CIA PREV E VIST/CMT/SUBCMT	
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX	
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX	
ASSINATURA	
RECIBO GERADO POR: BM1323781 - BRUNO ARANTES DOS SANTOS	DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 10/09/2021 17:46
<b>ASSINATURAS DOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA</b>	
<b>DECLARO QUE LI E ESTOU CIENTE DE TUDO O QUE ESTE DOCUMENTO DESCREVE.</b>	
NÚMERO DO ENVOLVIDO - NOME: ENVOLVIDO 1 - JULIO CALDAS DE MELO	
***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****	

DIGITADOR: BM1323781

GERADO POR: PORTAL  
07/06/2022 12:37

Este documento foi impresso pelo Portal do SIDS em 07/06/2022 12:37. Para confirmar a autenticidade desse documento, acesse o site [www.sids.mg.gov.br](http://www.sids.mg.gov.br), seção "Conferir Autenticidade" e informe o código de verificação

L72VF-MA9UG-39MJ4